




Gebrauchsanweisung
 51 5150
 (D,NL,F,GB,I)

Aufstellanweisung
 51 5122
 (D,NL,F,GB,I)

1) 27 8079
 kompl.

Zubehör:


Abluftschlauch
 CZ 1200


Unterbauszubehör
 CZ 1100
 CZ 11360


Verlängerung der
 Arbeits
 platte
 CZ 11280
 weiss
 CZ 11290
 grau

Verbindungssätze für
 Wasch/Trockensäule
 CZ 12130
 CZ 1109
 CZ 12170

Höhenanpassung 90 cm
 Unterbausockel
 CZ 108500







Siliconfett
16 0413

1) 04 6400