




Aufstellanweisung

51 4930

(D,NL,F,E,GB,I)

Gebrauchsanweisung

51 4987

(D, GB, F, I, E)

1) 27 7853

kompl.

2) 02 8154

3) 05 6894 1)

4) 03 0038 1)

Zubehör:

Unterbauzubehör

CZ1100

Verlängerung der

Arbeitsplatte

CZ11280

weiss

CZ11290

grau

Verbindungssätze für


Wasch/Trockensäule


CZ12110


5 Höhenanpassung 90 cm

Unterbausockel

CZ 108500







Siliconfett
16 0413

1) 02 1439
2) 04 6400

